

TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG · Lötzeener Str. 2-4 · D-28207 Bremen · Tel (0421) 430 41 70 · Fax (0421) 4986685

Montageanleitung für die Fußplatte WSTL 30

Empfehlung: Die Montage sollten Sie mit **2 Personen** durchführen.

Wichtig: Benutzen Sie bitte unbedingt eine Styroporverpackungshälfte als Unterlage für das Leuchtengestänge. Nur so vermeiden Sie Beschädigungen des Leuchtengestänges und der Fußplatte.

- Legen Sie bitte eine Styroporverpackungshälfte und das Leuchtengestänge auf einen Tisch.
- Drehen Sie die 3 Schrauben mit einem Schraubendreher aus dem Fußteil heraus.
- Drehen Sie die beiden beiliegenden als Montagehilfe gedachten, Gewindestifte in das Fußteil ein.
- Führen Sie den Stecker mit Zuleitung durch die Fußplatte.
- Führen Sie die Fußplatte über die Gewindestifte an das Fußteil heran und drehen Sie eine Schraube ein.
- Ersetzen Sie beide Gewindestifte durch die Schrauben.

